Uchwała Nr XXXII/176/26

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662) w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 1315), **Rada Miejska w Chodczu uchwala, co następuje**:

§ 1.Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających pomnika przyrody, drzewa z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur nr 1 o nazwie „Kiejstut" o obwodzie pnia 787 cm mierzonym na wysokości 130 cm od gruntu, zlokalizowanego na działce ewidencyjnym nr 161/6, obręb Zbijewo. Ustanowienie wyżej wymienionego pomnika przyrody w dniu 25.05.1957 r., potwierdzono w dniu 20.09.2012 r.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały – ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody „Kiejstut".

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i zabezpieczające pomnik przyrody, powinny być przeprowadzone w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku – przy zachowaniu następujących warunków:

1) Prowadzone prace powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, a także zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk występujących w obrębie drzew oraz płoszenia lub niepokojenia ptaków w okresie lęgowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anna Twardowska

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest uzasadnione koniecznością zapewnienia właściwej pielęgnacji i ochrony pomnika przyrody dąb szypułkowy nr 1 o nazwie „Kiejstut", zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Planowane zabiegi mają na celu zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzewa oraz jego walorów przyrodniczych, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i ochronie siedlisk zwierząt.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/176/26
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 29 października 2026 r.

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA

POMNIKA PRZYRODY „KIEJSTUT"

w gminie Chodecz, powiat włocławski,
województwo kujawsko-pomorskie

Opracowała
Katarzyna Woźniak
mgr inż. leśnictwa
spec. ochrona środowiska leśnego

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Miasta i Gminy Chodecz z siedzibą przy ul. Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz, NIP 888-28-94-988, zgodnie ze zleceniem nr OŚ/6131/1/2026 z dnia 1.10.2026 r.

2. Cel i zakres opinii dendrologicznej

Celem niniejszej ekspertyzy była ocena aktualnego stanu fitosanitarnego drzewa będącego pomnikiem przyrody na terenie gminy Chodecz wraz z opracowaniem propozycji zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnych z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., 1336 z późn. zm.).
Oględziny przedmiotowego drzewa w terenie, w stanie ulistnionym odbyły się w dniu 7 października 2026 roku. Zostały one przeprowadzone metodą wizualnej oceny żywotności drzew VTA (Visual Tree Assessment), zgodnie z aktualnymi standardami branżowymi w zakresie diagnostyki drzew oraz metodyką pomiarów dendrometrycznych (Standard inspekcji i diagnostyki drzew, SIiDD 0001: 2021, za Witkoś-Gnach, Krynicki 2021), z uwzględnieniem jego stanu jako drzewa pomnikowego i sędziwego.

W zakres przedmiotowej ekspertyzy wchodzą następujące elementy:

1) podstawowe informacje dendrologiczne drzewa, w tym:
- przynależność gatunkowa (w języku polskim oraz po łacinie),
- lokalizacja;
- opis stanowiska z uwzględnieniem bezpośredniego otoczenia;
- stopień użytkowania otoczenia drzewa pomnikowego;
- dane dendrometryczne drzewa (obwód pnia lub średnica pnia);
- opis budowy drzewa (ilość pni, analiza statyki, kształt korony, budowa głównych rozwidleń);

2) ocena aktualnego stanu fitosanitarnego oraz statyki drzewa z uwzględnieniem obecności: wad drewna, cech diagnostycznych (witalność korony, stan aparatu asymilacyjnego, obecność i stopień uszkodzeń na pniu, obecność owocników grzybów powodujących rozkład drewna, owadów uszkadzających strukturę drewna, itp);

3) informacje o występowaniu chronionych gatunków organizmów towarzyszących: grzybów, w tym lichenizowanych, owadów, obecność gniazd i dziupli ptaków;


4) wskazania dotyczące przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających warunki siedliskowe drzew;

5) dokumentacja fotograficzna obiektów opracowania.

3. Lokalizacja przedmiotu opracowania

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody (crfop.gdos.gov.pl, dostęp z dnia 08.10.2026 r.) na terenie Gminy Chodecz aktualnie ustanowionych jest 7 pomników przyrody. W ramach przedmiotowego opracowania, analizie pod względem stanu fitosanitarnego poddano
1 pomnik przyrody - dąb szypułkowy nr 1, Kiejstut, w Zbijewie - pomnik jednoobiektowy (pojedyncze drzewo).

Na rycinie 1 przedstawiono rozmieszczenie 6 (z 7) pomników przyrody z terenu gminy Chodecz, przedmiotowy dąb Kiejstut zaznaczono kołem w kolorze czerwonym.



Ryc.1 Mapa z lokalizacją przedmiotowego pomnika przyrody „Kiejstut".

4. Ocena stanu fitosanitarnego

Pomnik Przyrody dąb szypułkowy nr 1 o nazwie „Kiejstut" – kod obiektu: PL.ZIPOP.1393.PP.0418063.441

Dane podstawowe:

Polska nazwa gatunkowa	Dąb szypułkowy
Łacińska nazwa gatunkowa	*Quercus robur*
Data wykonania oględzin	7.10.2026 r
Lokalizacja/adres działki na której rośnie drzewo	na działce nr 161/6, obręb Zbijewo, Park podworski w Zbijewie, przy drodze gminnej
Współrzędne geograficzne (GPS)	52°21′29″N, 18°59′28″E
Typ pomnika	jednoobiektowy
Rodzaj tworu	drzewo
Data ustanowienia pomnika przyrody	25.05.1957 r, potwierdzono 20.09.2012 r
Sprawujący nadzór	Burmistrz Chodcza

Dane dendrometryczne:

Obwód drzewa na wys. 1,30 m od podstawy	7,87 m
Obwód drzewa przy powierzchni gruntu	10,15 m
Pierśnica drzewa	Wg CRFOP: 243 cm
Wysokość drzewa	Wg CRFOP: 27 m
Pokrój drzewa	Naturalny, statyka prawidłowa
Budowa korony	Korona 2 przewodnikowa od wys. ok 3 m; główne przewodniki rozgałęziają się na przewodniki II-go rzędu; Regularna, gęsta; Na obu głównych przewodnikach widoczne ubytki z tkanką miękką próchniejącą; w koronie widoczne obumarłe konary peryferyjne i ślady po ułamanych lub usuniętych konarach;
Pień drzewa	Walcowaty, niewielkie nabiegi korzeniowe; poniżej nasady rozwidlenia przewodników korony widoczne dwa ubytki;
Faza rozwojowa drzewa	drzewo sędziwe, szacowany wiek ok 700 lat;
Inne uwagi: obecność gatunków	Na pniu stwierdzono obecność licznych grzybów

chronionych zwierząt i grzybów, potencjalne siedlisko gatunków chronionych, obecność gniazd lub ptasich dziupli, ślady obecności próchnojadów.	nadrzewnych typu huba oraz kilka niedużych7 dziupli; od strony północnej pień i konary silnie porośnięte mchem; nie stwierdzono obecności chronionych nadrzewnych gatunków porostów, owadów, ani gniazd ptaków;

Użytkowanie i otoczenie

Obiekty w rzucie korony	Brak elementów będących w kolizji z koroną drzewa oraz w jej bezpośrednim zasięgu.
Obiekty w zasięgu 1,5 wysokości drzewa	W zasięgu znajdują się inne drzewa i krzewy parku.
Intensywność użytkowania terenu wokół drzewa:	Rzadkie – zadrzewienie parkowe sporadycznie odwiedzane przez lokalną społeczność i turystów.
Warunki glebowe	Optymalne – brak widocznych zakłóceń, teren uporządkowany.
Ekspozycja na wiatr	Osłonięte - w zadrzewieniu parkowym osłonięte jest innymi drzewami, zarówno wysokimi jak również niskimi, rosnącymi w podszycie (grab, lipa, dąb)

Ocena drzewa

OCENA KONDYCJI DRZEWA (stan aparatu asymilacyjnego, reakcja drzewa na uszkodzenia i cięcia, obecność chorób i patogenów, ocena witalności w kontekście fazy rozwojowej drzewa)			Drzewo o dobrej witalności UWAGI Nieznaczne uszkodzenia na pniu i konarach, zauważalna reakcja na zranienia, przyrastająca tkanka przyranna, owocniki grzybów o niewielkim znaczeniu dla kondycji		
Bardzo dobra	X dobra	osłabiona	mocno osłabiona	krytyczna	
OCENA STABILNOŚCI DRZEWA (obecność pęknięć, rozkład: korzeni, pnia, konarów lub gałęzi, pokrój i spionizowanie drzewa, otoczenie drzewa, reakcje obronne lub kompensujące)			Drzewo o dobrej stabilności UWAGI Nieznaczne ślady rozkładu drewna, niewielki susz w koronie, brak pęknięć, dobra stabilność plomby.		
Bardzo dobra	X dobra	osłabiona	mocno osłabiona	krytyczna	

CECHY DIAGNOSTYCZNE I ICH OCENA

(1-nieznacząca, 2- średnio istotna, 3 – znacząca, 4 – bardzo poważna)

STWIERDZONE OCZYWISTE CECHY DIAGNOSTYCZNE DRZEWA
1) ODZIOMEK I NABIEGI KORZENIOWE 2) NA PNIU 3) W KORONIE 4) OTOCZENIE DRZEWA:
1) Niewielkie nabiegi korzeniowe, nieuszkodzone, brak odkrytych korzeni;
2) Drzewo w pełni spionizowane, 1 przewodnik do wysokości ok 3 m. Na pniu występują dwa

ubytki z tkanką przyranną o maksymalnych wymiarach (długość x szerokość) a) rana 1: zamknięta plombą ceglano-cementową 370 cm x 75 cm b) rana 2: otwarta, bez kory, z oznakami rozkładu drewna, próchniejąca 140 cm x 35 cm
3) Korona niskoposadowiona, 2 przewodnikowa, rozgałęziona na przewodniki II rzędu, z których każdy jest równomiernie ugałęziony. Statyka drzewa zachowana. Rozwidlenia prawidłowo wykształcone. Na obu głównych przewodnikach widoczne ubytki z tkanką miękką próchniejącą, które nie świadczą o pogorszonym stanie drzewa. Widoczne obumarłe konary peryferyjne bez zagrożenia wyłamaniem i ślady po ułamanych lub usuniętych konarach. Aparat asymilacyjny prawidłowo wykształcony. Widoczne kilka niewielkich dziupli i owocniki grzybów nadrzewnych (hub) z gatunków czyreń dębowy (*Fomitiporia robusta)* i gmatwek dębowy (*Daedalea quercina).*
4) Bezpośrednie otoczenie drzewa bez kolizji i negatywnego wpływu na pomnik przyrody. Zadrzewienie parku podworskiego zadbane, miejscami zwarte i dające osłonę przed silnymi wiatrami. Teren uporządkowany, obecna tablica informacyjna.
ZIDENTYFIKOWANE I OCENIONE CECHY DIAGNOSTYCZNE DRZEWA
- widoczny rozkład tkanki drzewnej w ubytkach na pniu i po wyłamanych konarach. Tkanka miękka krusząca się pod dotykiem; - plomba twarda w ubytku na pniu stabilna, z niewielkimi oznakami kruszenia; - widoczne owocniki grzybów rozkładających drewno (saprotroficznych) na konarach; - brak jemioły w koronie drzewa; - brak istotnego suszu gałęziowego w koronie; - widoczne ślady po usuniętych gałęziach; - obecność niewielkich dziupli w konarach; brak dowodów na zasiedlenie, ale podczas wizji terenowej zaobserwowano lot nietoperza w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa;

5. ZALECENIA INDYWIDUALNE DLA POMNIKA PRZYRODY „KIEJSTUT"

1. Zabiegi zabezpieczające warunki siedliskowe drzewa:

a) należy unikać czynności i sytuacji, które nadmiernie wpływają na zagęszczenie gleby w bezpośrednim otoczeniu pnia. W przypadku zwiększonego ruchu turystycznego w przyszłości należy rozważyć posadowienie barierek wokół drzewa zabezpieczających przed nadmiernym obdeptywaniem gleby.

b) Należy unikać ingerencji w glebę w bezpośrednim otoczeniu pnia, w tym wyrównania terenu oraz nadsypywania w strefy odziomkowej drzewa.

2. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzewa

a) cięcia sanitarne – usunięcie martwych konarów, ułamanych lub wcześniej ściętych, które mają widoczne oznaki rozkładu drewna i zabezpieczenie płaszczyzn cięć.

b) oczyszczenie ran otwartych na pniu i konarach z próchniejącej miękkiej tkanki drewna. Zapewnienie w oczyszczonych miejscach dostępu powietrza i słońca.

c) pozostawienie na pniu plomby ceglano-betonowej. Współczesna sztuka arborystyczna traktuje wprawdzie takie plomby jako błąd w sztuce, ale usuwanie ich jest zasadne tylko w niektórych przypadkach. Przedmiotowy dąb jest w dobrej kondycji witalnej, a plomba jest dobrze umocowana i stabilna. Drzewo mogło wytworzyć wokół niej barierę ochronną i próba usunięcia twardego materiału mogłaby uszkodzić zdrowe tkanki, przełamać barierę ochronną i spowodować infekcję patogenami.

d) usunięcie w koronie owocników grzyba gmatwek dębowy z płaszczyzny ściętego niegdyś konaru poprzez wykonanie cięcia skośnego. Ograniczy to gromadzenie wody i zabezpieczy miejsce przed wtórną infekcją.

3. Zabiegi mechaniczne i stabilizacyjne

a) należy rozważyć montaż wiązania sztywnego w koronie powyżej rozwidlenia dwóch przewodników w celu wzmocnienia statki drzewa na przyszłość. Rozwidlenie ma obecnie stan prawidłowy bez oznak pękania, ale stanowi potencjalne miejsce rozłupania drzewa w przypadku silnej wichury.

4. Wykonawstwo prac

Wykonawcom prac należy zwrócić szczególną uwagę, w wymaganiach formalnych, że są to prace w obrębie przedmiotu prawnie chronionego. Samo wykonanie zabiegów powinno odbywać się techniką alpinistyczną bez konieczności używania ciężkiego sprzętu z wysięgnikiem, który mógłby zakłócić warunki glebowe wokół drzewa. Przy zabiegach zastosowane powinny być Standardy branżowe, w szczególności w zakresie sposobu przeprowadzania cięć, terminu oraz wielkości (średnicy) ran.

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Ryc. 3 Pokrój ogólny pnia i nasady korony pomnika przyrody Kiejstut



Ryc. 4 Plomba ceglano-cementowa na pniu i rana obok otwarta.



Ryc. 5 Rana otwarta próchniejąca na jednym z przewodników, owocniki grzyba czyreń dębowy, tabliczki informacyjne, mała dziupla powyżej zielonej tabliczki;



Ryc. 6 Pokrój korony – równomiernie zagęszczona, witalna, posusz minimalny

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska